## INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA STEROWNIKA

## KDP100S/KDP100SG





Grupa ARCCAN SMDP

www.arccan.eu

## Uwaga!

- Nie należy odłączać sterownika od prądu w czasie trwania procesu aktualizacji, gdyż grozi to uszkodzeniem sterownika.
- Podczas przeprowadzania operacji aktualizacji oprogramowania, nie ma możliwości korzystania ze sterownika.
  - Samodzielne aktualizowanie sterowników jest możliwe tylko w przypadku komunikacji CAN lub GSM (w pierwszym przypadku procedura trwa około 10 minut, zaś w drugim nawet 40 minut)
  - W przypadku komunikacji GSM należy zadbać, aby nie skończyły się środki pieniężne na karcie wykonującej połączenie, oraz nie było problemów z zasięgiem sterownika.
- Przed przystąpieniem do procesu aktualizacji oprogramowania należy pobrać i zapisać odpowiedni plik z oprogramowaniem. (<u>http://www.smdp.pl/downloads/kdp100stdflash.cdd</u>)
- Należy zalogować się do programu ARCCAN SMDP STANDARD, przejść do zakładki Narzędzia i kliknąć ikonę Komunikacja. (Możliwość aktualizacji oprogramowania w sterownikach mają operatorzy z uprawnieniami administracyjnymi lub serwisowymi.)



3. Następnie należy kliknąć Programowanie flash.

		Chandrad							N CM		Help Lo	gout	nne zakła
ARCCAN SN	«	Komunikacja						-				ARC	CAN
odgląd	+	Carządzanie pastylk	a 👍 Formatowanie pastyl	ki 👍 Obraz pastylki 🏾	Programowanie	zytanie zdarzeń 🖠	Stan mo	demu GSM	ogramowanie flash	nulowanie op	eracji		
peracje	+							<u> </u>					
onfiguracja	+	Numer operacji	Czas -	Sterownik	Operacja	Status	Komur	nikat	Zaplanowane o	lmię	Nazwis	ko	
ırzędzia		🗉 Numer operacji:	10										
		10	2012-09-06 13:16:01	KDP100	Programowanie	Zakończone	Opera	cja zakończon	2012-09-06 13:15:48	service	service		
Joseph Land Contraction of the second		Numer operacji:	9										
Komunikacja		9	2012-09-06 13:14:57	KDP100	Programowanie	Zakończone	Opera	cja zakończon	2012-09-06 13:14:28	service	service		
8.		I Numer operacii:	8										
		8	2012-09-06 13:13:52	KDP100	Programowanie	Zakończone	Opera	cja zakończon	2012-09-06 13:11:44	service	service		
Kopia zapasowa													
R		IA A Strona	1 z 2   🕨 🕅   🥲									Wyświetlono 1	1 - 10 z '
Import kodów		😒 Odznacz wszyst	kie										
		Nazwa		Wersja	Тур	Stan z	piornika	Komunikacja	Operacja		Status +	Ostatnia odpov	wiedź
<u></u>		KDP100 🖾		3.2.27	CAN	0		<b></b>	Programowanie		Zakończone	2012-09-06 13:	:17:41
O programie													

4. Pojawi się okno programowania flash, w którym należy zacząć od dodania pobranego pliku aktualizującego. W tym celu należy kliknąć Dodaj.

azwa	Urządzenia	Data kompilacji	Data dodania

5. Następnie pojawi się okno w którym należy wpisać nazwę (np. numer wersji), oraz wskazać ścieżkę pobranego pliku. Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć Zapisz.

azwa	Urządze	inia	Data kompilacji	Data doda
	Programowanie	flash		
	Nazwa:	3.2.28		
	Plik:	C:\fake	path\kdp100stdflash.cdd	Browse
			Zapisz	Anuluj

6. Dodany plik pokaże się na liście. Aby wybrać do programowania wgrany plik należy kliknąć na odpowiednią pozycję listy, aby obszar się zaciemnił i kliknąć Wybierz urządzenia i zaprogramuj.

Dodai Edua	in Allowin Washing upped		
Dogaj 🔄 Edyc	ja 🛐 Usun 🔄 wybierz urząd.	zenia i zaprograniuj	
lazwa	Urządzenia	Data kompilacji	Data dodania
3.2.28	00100001	2012-09-04 17:15:19	2012-09-06 13:22:43
<u></u>			

7. Pokaże się lista sterowników możliwych do zaktualizowania. Z lewej kolumny należy przenieść do prawej sterowniki, które chcemy zaktualizować i kliknąć Wykonaj.

azwa:	3.2.2	8	-	
Nazwa	Тур		Nazwa	Тур
		<b>F</b>	KDP100	CAN
		>		
		>>		
		<		
		<		
			<u> </u>	10 A

8. Aplikacja rozpocznie wykonywanie aktualizacji, a postęp widoczny będzie w dolnym wierszu Komunikacji.

< → C A	] 12	?7.0.0.1/html?file=n	nain						() en		Help L	Cogout
ARCCAN SI	«	Komunikacia						-				ARCCAN
odgląd	+	(1) Zarządzanie pastylka	a (1) Formatowanie pastylk	i (1) Obraz pastylki	Programowanie	ytanie zdarzeń 👔	Stan mod	emu GSM 🚺 🖗	ogramowanie flash 🚺 🗚	nulowanie op	eracji	
peracje	+											
onfiguracja	+	Numer operacji	Czas 👻	Sterownik	Operacja	Status	Komuni	kat	Zaplanowane o	Imię	Nazv	wisko 🖾
irzędzia		🗉 Numer operacji: 1	10									
		10	2012-09-06 13:16:01	KDP100	Programowanie	Zakończone	Operad	ja zakończon	2012-09-06 13:15:48	service	serv	ice 🗾
Job Contraction		🖃 Numer operacji: 9	9									
Komunikacja		9	2012-09-06 13:14:57	KDP100	Programowanie	Zakończone	Operad	ja zakończon	2012-09-06 13:14:28	service	serv	ice 📰
8		∃ Numer operacji: 8	8									
	- 1	8	2012-09-06 13:13:52	KDP100	Programowanie	Zakończone	Operad	ja zakończon	2012-09-06 13:11:44	service	serv	ice 🕅
Kopia zapasowa	- 1											
R		4 4 Strona	1 z 2   🕨 🕅									Wyświetlono 1 - 10 z
Import kodów		Odznacz wszystk	ie									
		Nazwa		Wersia	Typ	Stan z	niornika	Komunikacia	Operacia		Status -	Ostatnia odpowiedź
?		KDP100 🖾		3.2.27	CAN	0			Flash		6.00%	2012-09-06 13:26:38
Test identyfikatora	- 1							LT.J				
	_											
O programie	- 1											
	- 1											
	- 1											

9. Sterownik po zaktualizowaniu zrestartuje się. Obraz poniżej pokazuje stan po poprawnie przeprowadzonej procedurze aktualizacyjnej.

Numer operacji	Czas 👻	Sterownik	Operacja	Status	Komunikat	Zaplanowane o	Imię	Nazwisko	
🖃 Numer operacji	i: 11								)
11	2012-09-06 13:31:49	KDP100	Flashowanie	Zakończone	Przesyłanie programu	2012-09-06 13:26:10	service	service	=
🖃 Numer operacji	i: 10								
10	2012-09-06 13:16:01	KDP100	Programowanie	Zakończone	Operacja zakończon	2012-09-06 13:15:48	service	service	
🗄 Numer operacji	i: 9								
9	2012-09-06 13:14:57	KDP100	Programowanie	Zakończone	Operacja zakończon	2012-09-06 13:14:28	service	service	
ī [				III					
14 4 Strona	1 z 2 🕨 🕅 🛛 🎘								Wyświetlono 1 - 10 z 14
🗐 Odznacz wszys	stkie								
Nazwa		Wersja	Тур	Stan zb	iornika Komunikacja	Operacja		Status 👻	Ostatnia odpowiedź
KDP100 53		3 2 27	CAN	0		Flach		Zakończone	2012-09-06 13:31:49